

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1006

м.Острог

26.08.2026

Даний Акт складений в тім, що ТОВ "Торгово-сервісний центр "Вінт"" по заяві Острозької міської ради, виконано роботи по вивченню характеристик та технічного стану вказаних нижче пристроїв, направлених для виявлення можливості відновлення експлуатації.

№	Назва пристрою	Діагностика причин несправності
1	Монітор HICH SCREEN MS 1779p (серійний/інвентарний номер 101460179)	Порушення кольорової передачі та геометричної деформації бачення, невідповідність сучасним вимогам робочого процесу. Ремонт недоцільний.
2	Системний блок Asus 52x max (серійний/інвентарний номер 101460175)	Вихід з ладу центрального процесора. Ремонт фінансово недоцільний. Рекомендовано до списання.

ЗАКЛЮЧЕННЯ:

В зв'язку з моральним застарінням даних пристроїв, відсутністю запчастин, зняття з виробництва, та (або) неможливістю відновлення працездатності, подальше використання пристроїв, а також демонтаж та використання окремих запчастин не ефективні. Рекомендовано до списання.

