

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1008

м.Острог

04.09.2026

Даний Акт складений в тім, що ТОВ "Торгово-сервісний центр "Вінт"" по заяві Острозької міської ради, виконано роботи по вивченню характеристик та технічного стану вказаних нижче пристроїв, направлених для виявлення можливості відновлення експлуатації.

№	Назва пристрою	Діагностика причин несправності
1	Монітор Samsung SyncMaster 753S (серійний/інвентарний номер 101460233)	Порушення кольорової передачі та геометричної деформації бачення, невідповідність сучасним вимогам робочого процесу. Ремонт недоцільний.
2	Монітор Samsung SyncMaster 793DF (серійний/інвентарний номер 101460242)	Вийшла з ладу матриця. Ремонт фінансово недоцільний. Рекомендовано до списання.
3	Монітор LG Flatron (серійний/інвентарний номер 101460238)	Порушення кольорової передачі та геометричної деформації бачення, невідповідність сучасним вимогам робочого процесу. Ремонт недоцільний.
4	Монітор BENQ (серійний/інвентарний номер 101460231)	Вихід з ладу підсвітки матриці. Ремонт недоцільний.
5	Системний блок HP Compaq (серійний/інвентарний номер 101460242)	Вийшла з ладу материнська плата. Застаріла модель, неможливість роботи з сучасними операційними моделями. Рекомендовано до списання.
6	Системний блок EZ 4000 multimedia computers (серійний/інвентарний номер 101460233)	Вихід з ладу центрального процесора. Ремонт фінансово недоцільний. Рекомендовано до списання.
7	Системний блок LG (серійний/інвентарний номер 101460231)	Вийшла з ладу материнська плата. Застаріла модель, неможливість роботи з сучасними операційними моделями. Рекомендовано до списання.
8	Системний блок IMPRESSIN computers (серійний/інвентарний номер 101460238)	Вийшла з ладу материнська плата. Застаріла модель, неможливість роботи з сучасними операційними моделями. Рекомендовано до списання.
9	Принтер Canon Laser Shot LBP-1120 (серійний/інвентарний номер 101460239)	Вийшла з ладу плата живлення. Запчастина ремонту не підлягає та відсутня в продажу на заміну, знята з виробництва. Рекомендовано до списання.
10	Принтер Samsung ML-2250 (серійний/інвентарний номер 101460245)	Вийшла з ладу плата формatera. Запчастина ремонту не підлягає. Ремонт фінансово недоцільний. Рекомендовано до списання.

11	Факс Panasonic KX-FP 207 (серійний/інвентарний номер 101480235)	Вийшла із ладу панель управління, що унеможливило експлуатацію засобу зв'язку. Рекомендовано до списання.
----	---	---

ЗАКЛЮЧЕННЯ:

В зв'язку з моральним застарінням даних пристроїв, відсутністю запчастин, зняття з виробництва, та (або) неможливістю відновлення працездатності, подальше використання пристроїв, а також демонтаж та використання окремих запчастин не ефективні. Рекомендовано до списання.

