

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1019

м.Острог

18.09.2026

Даний Акт складений в тім, що ТОВ "Торгово-сервісний центр "Вінт"" по заяві Острозької міської ради, виконано роботи по вивченню характеристик та технічного стану вказаних нижче пристроїв, направлених для виявлення можливості відновлення експлуатації.

№	Назва пристрою	Діагностика причин несправності
1	Монітор emashines EZ1700 (серійний/інвентарний номер 101460170)	Вийшла з ладу підсвітка матриці. Ремонт фінансово недоцільний. Рекомендовано до списання.
2	Монітор SAMSUNG Sync Master 710N (серійний/інвентарний номер 101460301)	Вийшла з ладу підсвітка матриці. Ремонт фінансово недоцільний. Рекомендовано до списання.
3	Монітор LG Flatron W1943SS (серійний/інвентарний номер 101460125)	Вийшла з ладу підсвітка матриці. Ремонт фінансово недоцільний. Рекомендовано до списання.
4	Системний блок (серійний/інвентарний номер 101460125)	Вийшла з ладу материнська плата. Застаріла модель, неможливість роботи з сучасними операційними моделями. Рекомендовано до списання.
5	Принтер Phaser 3100 MFP (серійний/інвентарний номер 101460044)	Вийшла з ладу плата формatera. Запчастина ремонту не підлягає . Ремонт фінансово недоцільний. Рекомендовано до списання.

ЗАКЛЮЧЕННЯ:

В зв'язку з моральним застарінням даних пристроїв, відсутністю запчастин, зняття з виробництва, та (або) неможливістю відновлення працездатності, подальше використання пристроїв, а також демонтаж та використання окремих запчастин не ефективні. Рекомендовано до списання.

